



Общ преглед на продукта

Схема на продукта




Гофриран уплътнителен пръстен *2, I-образен уплътнителен пръстен *1, O-образен уплътнителен пръстен *4, D-образен уплътнителен пръстен *2, Изпускателен отвор с капак *2, Магическа капачка *3, Външен държач за конус *1, Зъбен ремък *1, Държач за духане *2

Бележки за инсталиране

Преди да монтирате частите, моля, вижте „Метод за почистване на частите“, за да ги почистите.


Монтаж на полюса на клапана

Монтирайте O-пръстени и уплътнителни пръстени на двата вида подаващи пръти и ги сглобете, както е показано на фигурата. Когато сглобявате I-образния уплътнителен пръстен, нанесете малко смазка върху главата на уплътнителния пръстен.



Монтаж на бъркалката

1. Нанесете лубрикант върху двата края на вълнообразния уплътнителен пръстен.
2. Монтирайте директно гофрирания уплътнителен пръстен.
3. Поставете бъркалката в цилиндъра за замразяване и бавно я завъртете на ръка, за да поставите квадратната глава на бъркалката в квадратния интерфейс на редуктора.



Сглобяване на изпускателна врата

1. Клапанныят прът е монтиран в трите улея, съответстващи на изпускателната врата, а I-образният захранващ прът е монтиран в средата. Сливовата формовъчна глава е монтирана в слота под улея (можете да нанесете малко смазка върху предния край на клапанныя прът при монтажа му).
2. След като вентилният прът е монтиран, поставете издатината отпред на дръжката в жлеба на вентилния прът. След това прекарайте напречния щифт на дръжката заедно с дръжката през отвора за напречния щифт в изпускателната врата.
3. Монтирайте D-образния уплътнителен пръстен на изпускателната врата и малкия капак на изпускателната врата в съответния жлеб.

4. Повдигнете платката на превключателя за перфориране, прокарайте изпускателната врата през четирите фиксиращи болта с пластмасова глава и след това затегнете равномерно и диагонално четирите пластмасови винта за фиксиране на изпускателната врата, като използвате дългите винтове отгоре и късите винтове отдолу.



Сглобяване на пъхтияния прът

1. Първо, монтирайте съответните уплътнителни пръстени на външния прът на фунията и вътрешния прът на фунията.
2. Нанесете хранителна смазка върху вътрешния прът на дръжката за пуфкане и след това завъртете вътрешния прът по посока на часовниковата стрелка във външния прът на дръжката за пуфкане (обърнете внимание на разликата между двете дръжка за пуфкане).




Ръководство за работа

Наименование и функции на работните части

С изключение на бутона за настройка, останалите бутони могат да се натискат с отметка. (За да се предотврати неизправност, бутонът трябва да се натиска малко по-силно.)

Когато превключвате между бутоните, натиснете бутона за стоп, преди да превключите.

• Функция за безопасност: От съображения за безопасност, други бутони не могат да се използват без монтирана врата за изхвърляне.

88 % съотношение 	По време на нормална хладилна работа, той показва процента на формоване на материала в хладилния цилиндър на машината, освен когато машината е в състояние на настройка, той показва текущата промяна на машината. Когато достигне 99%, това означава, че материалът е оформен и машината автоматично ще спре, ако продължи да работи за определен период от време.
Готино 	Това показва, че машината е в режим на охлаждане. Когато достигне 99%, това означава, че материалът е оформен и машината автоматично ще спре, ако продължи да работи за определен период от време.
предварително охлаждане Готино 	Това показва, че машината е в ново състояние. По това време охлаждащият цилиндър и картерът ще се охладят.
  чисто 	Това показва, че машината е в състояние на размразяване. В този момент охлаждащият цилиндър се нагрява.

Операционен процес

Подготовка на суровини


ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да добавите съставки, уверете се, че в фризерния цилиндър няма остатъчна вода от почистването.

1. Издърпайте надолу дръжката и изсипете малко количество суровини в бункера, когато лостът на клапана е повдигнат.
2. От изпускателния отвор ще тече вода, докато суровината изтече. Моля, завъртете дръжката нагоре и вентилът ще се плъзне надолу.
3. Машината за сладолед трябва да използва специален сладоледен прах или суспензия от суровини. Когато използвате сладоледен прах, моля, стриктно спазвайте съотношението на разпръскване върху опаковката на материала за сладолед (обикновено 1 кг материал се смесва с 2,5 до 3 кг чиста вода). След добавяне на вода, моля, разбъркайте равномерно, оставете водата и сладоледения прах да се смесят напълно и оставете да престои 5 минути, преди да го излеете в бункера.




Пълнеж от суровини

1. Не поставяйте пръчката за надуване, преди да изсипете съставките. Моля, изсипете около 6 литра съставки за сладолед в двата бункера и натиснете бутона WASH (ИЗМИВАНЕ). (Максимум 8 литра съставки могат да се изсипят в бункера.)
2. Ако суровината е поставена в бункера (не се образуват въздушни мехурчета), моля, регулирайте пръчката за всмукване в затворено положение и след това я поставете в отвора за подаване на бункера.




3. Издърпайте надолу средната дръжка (клапанът се повдига), измерете 400 куб. см суровина от мерителната чашка в резервоара за материал и я извадете, изсипете я обратно в бункера за материал и покрийте капака на бункера за материал.

Забележка: Моля, използвайте мерителна чашка, която е била почистена и дезинфекцирана.




Настройка на параметър

1. В режим на готовност натиснете и задръжте "SET" за 5 секунди, цифровата тръба в позиция за превключване мига и думата "88%" светва. Това състояние е състояние на регулиране на твърдостта. Използвайте бутона "HARD/SOFT", за да регулирате твърдостта на сладоледа. Диапазонът на твърдост е: превключване 1-12. Ако твърдостта е настроена твърде много и сладоледът е твърде твърд, понякога може да не излезе, моля, обърнете внимание.



Статус на регулиране на твърдостта

2. В режим на регулиране на твърдостта, натиснете и задръжте бутона "SET" за 5 секунди. В този момент четирицифреното число на брояча на чашите мига и думата "cone" светва. В това състояние, натиснете и задръжте бутона "SOFT" за 5 секунди и стойността на брояча на чашите се нулира.



Изчистване на състоянието на записа на броя на чашите

3. В режим на изчистване на броя чаши, натиснете и задръжте "SET" за 5 секунди. В този момент четирицифреното число при времето за спиране мига и думата "Countdown" светва. Това е състояние за регулиране на времето за спиране и времето за спиране може да бъде променено чрез натискане на бутона "HARD/SOFT". Диапазонът на времето за спиране е: 1-15 минути. Фабричната настройка е 5 минути.



Състояние на корекция на времето за спиране

4. Натиснете и задръжте "SET" за 5 секунди в състояние на регулиране на времето за спиране. Това състояние е състояние на настройка на температурата за предварително охлаждане и поддържане на свежестта. В този момент температурата за предварително охлаждане и поддържане на свежестта може да се променя с бутона "HARD/SOFT". Диапазонът е: 1-15°C. Фабричната настройка е 10°C.



Състояние на настройката на температурата за предварително охлаждане и запазване на свежестта

Приготвяне на сладолед

1. Свържете машината към захранването, включете захранването на машината, напълнете бункера с питейна вода (машината може да се използва за първи път с вряла вода, която може да се използва за стерилизация) и след това натиснете бутона WASH (ИЗМИВАНЕ), за да работи около две минути. Източете цялата вода в режим на почистване и повторете почистването на машината 2-3 пъти, докато водата, изпускана от изпускателния отвор, стане чиста.
2. В момента на пазара обикновено се използва суроватка за сладолед (която може да се използва директно) или сладолед на прах, смесен с вода. Ако използвате сладолед на прах, моля, смесете го стриктно според съотношението на смесване, посочено на опаковката на сладоледа (обикновено съотношението на смесване е 1 кг прах с 2,5-3 кг чиста вода). Оставете да престои около 30 минути. Моля, обърнете внимание, че добавянето на вода е в строго съответствие с пропорцията на сладоледа на прах. След смесване е много важно разбъркайте и оставете да престои, това ще повлияе пряко на добива и вкуса на сладоледа.
3. Уверете се още веднъж, че водата от почистването е напълно източена и изсипете приготвения сладолед в бункера в горната част на машината за сладолед (внимавайте да не се слепи). Натиснете бутона WASH (машината за сладолед разбърква отново сместа за сладолед, за да направи съставките по-равномерни) след около 1 минута натиснете бутона FREEZE, за да влезете в режим на охлаждане (имайте предвид, че във всеки случай се уверете, че двата бункера за материал са пълни и минималното количество не може да бъде по-ниско от позицията на отвора за подаване, в противен случай машината ще алармира за недостиг на материал или дори ще я повреди).

По време на производствения процес дисплеят показва режима на охлаждане. Обикновено, когато съотношението на формоване достигне повече от 80%, сладоледът е оформен и може да бъде изваден. Когато съотношението на формоване достигне 99%, машината автоматично ще спре.

За да получите сладолед: Вземете фунийка или чаша, поставете я под отвора за изпускане на вратата за изпускане, натиснете дръжката с ръка и завъртете фунийката с ръка.